

Treiberinstallation unter WIN XP für Continental Messsystem von MKA

In der .ZIP-Datei der email sind zwei Verzeichnisse:

- I7000 und
- PCI-P16R16

Zuerst \I7000\ActiveX\Setup\setup.exe ausführen,
dann \PCI-P16R16\DLL_OCX\Win2k_XP\PCI-P16R16_Win2K_v123.exe ausführen.

Danach sollte es ein Verzeichnis [C:\DAQPro](#) mit den Unterverzeichnissen \DCON_ActiveX und \PCI-P16R16_Win2000 geben. Damit sollten alle notwendigen Treiber installiert sein.

Der neue Rechner muss über zwei RS232 Schnittstellen verfügen, eine für die Datenübertragung, die andere für die Ansteuerung der Messmodule.

Die Schnittstelle für die Messmodule ist COM1, die für die Datenübertragung an die SPS ist COM2.

Zur Installation des Messprogramms müsste das Verzeichnis mit dem Messprogramm auf dem alten Rechner gesichert werden und unter dem gleichen Pfad auf den neuen Rechner kopiert werden. Dies ist notwendig, um alle aktuell eingestellten Messparameter zu übertragen.